

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi Gemeentehuis Raalte

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Raalte
Locatie:	Gemeentehuis
Climatescan link:	https://climatescan.org/projects/1120/detail
GPS Indicatie:	X:52.387868, Y:6.272731

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2005
Ontwerper:	Royal Haskoning DHV
Ontwikkelaar:	Onbekend
Lengte:	35
Breedte:	40
Diepte:	0,3

BEHEER

Beheerder:	Gemeente Raalte
Periodieke controle:	Nee
Eerdere ingrepen:	Nee
Maaibeleid:	4 keer per jaar
Maai aanpak:	Mechanisch
Onderhoudssysteem:	Groenbeheer en Riolering

TECHNISCH

Bodemtype:	Zand
Wateraanvoer:	Hoosbui
Permanent water:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Nee
Aanwezigheid drainage:	Ja


GEBRUIK

Gebruiksfuncties:	Geen
Functies omgeving:	Wonen, kantoor
Wijktypologie:	Tuinstad laagbouw (1945 – 1960)
Bebouwingsgraad:	Middel
Biodiversiteit:	Laag
Zichtbaarheid:	Hoog
Bereikbaarheid:	Hoog


INFILTRATIE TEST

Datum meting:	18-05-2021 (08:30 – 09:55)
---------------	----------------------------

Methode: Full-scale infiltratietest
 Omstandigheden: Geen bijzondere omstandigheden
 Opzet meting: Water losgelaten in de wadi, wat in het laatste punt verzamelde. 2 Divers gebruikt voor het doen van metingen. Zie kaartje hieronder.



Data: Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder



Gem. infiltratiecapaciteit: 9,6 cm/u
 Voldoening richtlijnen? Ja, is binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u voor 30 cm water)
 Kenmerken: De infiltratiecurves hebben een stabiel verloop De curve van diver #2 versneld aan het eind, mogelijk veroorzaakt door reliëf in de wadi.


BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 18-05-2021
 Methode: XRF-scanner

Data:

De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden. Er zijn geen GPS-gegevens gekoppeld aan de metingen.

Omschrijving	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
(1)	63,2	< LOD	11,06
(2)	53,15	10,12	14,25
(3)	37,35	5,81	< LOD
(4)	49,53	17,55	< LOD
STREEFWAARDE	140	85	36
INTERVENTIEWAARDE	720	530	190



Conclusie:

Er zijn geen overschrijdingen van de normeringen gevonden in de wadi bij het gemeentehuis Raalte

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: N.v.t.
Methode: N.v.t.
Data: N.v.t.
Anekdotes: N.v.t.

Conclusies:

N.v.t.