

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi Zenostraat

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Rotterdam
Locatie:	Zenostraat
Climatescan link:	https://climatescan.nl/projects/3107/detail
GPS Indicatie:	X:51.879529, Y:4.525592

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2017
Ontwerper:	Gemeente Rotterdam
Ontwikkelaar:	Aannemer Groen
Lengte:	30
Breedte:	10
Diepte:	0,4

BEHEER

Beheerder:	Groenbeheerder
Periodieke controle:	Nee
Eerdere ingrepen:	Nee
Maaibeleid:	Tien keer per jaar
Maai aanpak:	Mechanisch
Onderhoudsysteem:	Groenbeheer

TECHNISCH


Bodemtype:	Klei
Wateraanvoer:	Trottoir, Hoosbui
Permanent water:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Nee
Aanwezigheid drainage:	Ja
Aanwezigheid slokop:	Nee

GEBRUIK

Gebruiksfuncties:	Niet van toepassing
Functies omgeving:	Wonen
Wijktypologie:	Naoorlogse woonwijk (1945 - 1990)
Bebouwingsgraad:	Middel
Biodiversiteit:	Laag
Zichtbaarheid:	Laag
Bereikbaarheid:	Hoog

INFILTRATIETEST

Datum meting: 20-04-2022 06:00 tot 22-04-2022 12:40
Methode: Full-scale infiltratietest
Opzet meting: De diver heeft een aantal dagen in de wadi gelegen. Er is 1 diver gebruikt.
Omstandigheden: Geen bijzondere omstandigheden
Data: Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder




Gem. infiltratiecapaciteit: 1,7 cm/u
Voldoening richtlijnen? Ja, is binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u voor 30 cm water)
Kenmerken: De infiltratiegrafiek laat een normaal verloop zien.

BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 08-06-2022
Methode: XRF-scanner
Data: De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden.

#	GPS Coördinaten	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
(1)	X: 51.879606 Y: 4.525784	114,9	28,5	8,3
(2)	X: 51.879606 Y: 4.525784	111,6	28,6	6,1
(3)	X: 51.879528 Y: 4.525521	101,3	20,1	4,9
(4)	X: 51.879528 Y: 4.525521	113,3	25,2	7,1
(5)	X: 51.879345 Y: 4.525213	92,6	26,8	11,7
(6)	X: 51.879345 Y: 4.525213	90,1	36,8	7,1
(7)	X: 51.879218 Y: 4.525466	105,6	31,5	10,1
(8)	X: 51.879218 Y: 4.525466	111,6	32,7	10,2
(9)	X: 51.879073 Y: 4.525733	98,9	30,0	12,5
(10)	X: 51.879073 Y: 4.525733	99,3	26,9	9,7

(11)		102,9	39,5	5,3
(12)		77,7	26,8	6,3
(13)		96,7	33,9	7,4
	STREEFWAARDE	140	85	36
	INTERVENTIEWAARDE	720	530	190



Conclusie: Er zijn in de wadi aan de Zenostraat geen verhoogde concentraties van koper, lood of zink gevonden.

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: 20-04-2022
Methode: Enquêtes
Data: De vragen en responses op de enquêtes zijn opgenomen in de tabel hieronder.

VRAGEN	Resp. #1	Resp. #2	Resp. #3	Resp. #4
Hoe tevreden bent u over de maatregel? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)	4	5	3	3
Hoe wordt de maatregel door de buurt gebruikt? (open vraag)	X	X	X	X

Hoe goed past de maatregel in deze buurt? (1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)	4	4	4	3
Wat zou u willen veranderen aan de maatregel? (open vraag)	X	X	X	X
Aan welke effecten draagt de maatregel bij in de buurt? (open vraag)	X	X	X	X
Ervaart u negatieve gevolgen van de maatregel? (open vraag)	X	X	X	X

Anekdoten:

Niet van toepassing