

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi United Care Products

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Groningen
Locatie:	Bremenweg 5
Climatescan link:	https://climatescan.org/projects/4591/detail
GPS Indicatie:	X:53.208567, Y:6.608133

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2019
Ontwerper:	Onbekend
Ontwikkelaar:	Onbekend
Lengte:	60
Breedte:	3
Diepte:	0,3

BEHEER

Beheerder:	Onbekend
Periodieke controle:	Onbekend
Eerdere ingrepen:	Onbekend
Maaibeleid:	Onbekend
Maai aanpak:	Onbekend
Onderhoudsysteem:	Onbekend

TECHNISCH

Bodemtype:	Klei
Wateraanvoer:	Dak, Hoosbui
Water aanwezig:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Nee
Aanwezigheid drainage:	Ja (evenals slokop)

GEBRUIK


Gebruiksfuncties:	Geen
Type omgeving:	Bedrijventerrein
Wijktypologie:	Bedrijventerrein
Bebouwingsgraad:	Middelhoog
Biodiversiteit:	Laag
Zichtbaarheid:	Laag
Bereikbaarheid:	Laag

INFILTRATIE TEST

Datum meting:	26-05-2021 (9:20 – 12:00)
---------------	---------------------------


Methode:
Opzet meting:

Full-scale infiltratietest
Volledig vullen van de wadi zonder afdamming. Diver 1 bleek bij uitlezen defect. Gegevens zijn van diver 2 (zie situatie hieronder)



Data:

Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder




Gem. infiltratiecapaciteit:
Voldoening richtlijnen?
Kenmerken:

1,8 cm/u
Ja, is binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u bij 30 cm water)
Gestage infiltratie vanaf begin van de metingen.

BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 26-05-2021
Methode: XRF-Scanner
Data: De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden. Er zijn geen GPS-gegevens gekoppeld aan de metingen.

Omschrijving	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
slokop	26,37	< LOD	< LOD
Direct onder instroompunt links	40,33	5,03	17,66
Direct onder instroompunt rechts	31,82	< LOD	< LOD
Instroompunt 40 cm naar diepste punt	36,79	6,47	< LOD
Instroompunt 40 cm naar diepste punt	27,88	< LOD	< LOD
referentie meting op talud	23,46	6,21	13,72
Diepste punt van wadi bij instroompunt	15,27	6	< LOD
STREEFWAARDE	140	85	36
INTERVENTIEWAARDE	720	530	190



Conclusie: In de XRF-metingen zijn geen waarden gevonden die grensoverschrijdend zijn. Er zijn geen interventies nodig.

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: N.v.t.
Data: N.v.t.
Anekdotes: N.v.t.
Conclusies: N.v.t.