

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi Homerusstraat

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Rotterdam
Locatie:	Homerusstraat
Climatescan link:	https://climatescan.nl/projects/5235/detail
GPS Indicatie:	X:51.874069, Y:4.530797

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2012
Ontwerper:	Gemeente Rotterdam
Ontwikkelaar:	Aannemer Groen
Lengte:	25
Breedte:	0,7
Diepte:	0,4

BEHEER

Beheerder:	Groenbeheerder
Periodieke controle:	Nee
Eerdere ingrepen:	Nee
Maaibeleid:	Twee keer per jaar
Maai aanpak:	Mechanisch
Onderhoudsysteem:	Groenbeheer

TECHNISCH


Bodemtype:	Klei
Wateraanvoer:	Trottoir, Hoosbui
Permanent water:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Nee
Aanwezigheid drainage:	Nee
Aanwezigheid slokop:	Nee

GEBRUIK

Gebruiksfuncties:	Wandelpaden
Functies omgeving:	Wonen
Wijktypologie:	Naoorlogse woonwijk (1945 - 1990)
Bebouwingsgraad:	Middel
Biodiversiteit:	Middel
Zichtbaarheid:	Hoog
Bereikbaarheid:	Hoog

INFILTRATIE TEST

Datum meting: 20-04-2022 06:00 tot 22-04-2022 12:40
 Methode: Full-scale infiltratietest
 Opzet meting: De diver heeft een aantal dagen in de wadi gelegen. Er is 1 diver gebruikt.
 Omstandigheden: Geen bijzondere omstandigheden
 Data: Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder




Gem. infiltratiecapaciteit: 0,4 cm/u
 Voldoening richtlijnen? Nee, is niet binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u voor 30 cm water)
 Kenmerken: De infiltratiegrafiek laat een normaal verloop zien. De vermoedelijke reden dat de infiltratiecapaciteit lager ligt dan de richtlijnen is vanwege de klei ondergrond. Advies is om naar mogelijkheden voor grondverbetering te kijken.

BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 08-06-2022
 Methode: XRF-scanner
 Data: De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden.

#	GPS Coördinaten	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
(1)	X: 51.874086 Y: 4.530978	74,1	13,0	<LOD
(2)	X: 51.874086 Y: 4.530978	70,4	11,2	<LOD
(3)	X: 51.874143 Y: 4.530731	113,8	6,9	45,4
(4)	X: 51.874143 Y: 4.530731	118,3	7,7	35,6
(5)	X: 51.873994 Y: 4.530703	79,5	16,3	<LOD
(6)	X: 51.873994 Y: 4.530703	97,0	14,6	<LOD
(7)	X: 51.874074 Y: 4.530279	83,7	16,1	<LOD
(8)	X: 51.874074 Y: 4.530279	73,8	15,0	<LOD

(9)	X: 51.873932 Y: 4.530259	93,0	10,1	4,4
(10)	X: 51.873932 Y: 4.530259	90,0	10,8	7,6
(11)	X: 51.874048 Y: 4.530755	93,4	7,9	<LOD
(12)	X: 51.874048 Y: 4.530755	99,1	6,5	<LOD
	STREEFWAARDE	140	85	36
	INTERVENTIEWAARDE	720	530	190



Conclusie: In de wadi aan de Homerusstraat is slechts op één meetpunt een verhoogde concentratie koper gevonden. Er is daarom geen aanleiding voor direct ingrijpen.

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: 20-04-2022
Methode: Enquêtes
Data: De vragen en responses op de enquêtes zijn opgenomen in de tabel hieronder.

VRAGEN	Resp. #1	Resp. #2
Hoe tevreden bent u over de maatregel? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)	4	3

Hoe wordt de maatregel door de buurt gebruikt? (open vraag)	Honden uitlaatplek	X
Hoe goed past de maatregel in deze buurt? (1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)	4	2
Wat zou u willen veranderen aan de maatregel? (open vraag)	Geen	X
Aan welke effecten draagt de maatregel bij in de buurt? (open vraag)	X	X
Ervaat u negatieve gevolgen van de maatregel? (open vraag)	Niet zo effectief	Gevaarlijk voor kinderen

Anekddotes:

Niet van toepassing