


Projectcode: 412547


Projectnaam: Romeinen in de leemkuil speeltuin de L

**Boring: 001**


Datum: 17-10-2016 X: 0,00
 Boormeester: Pieter Spronsen van Y: 0,00

**Boring: 002**


Datum: 17-10-2016 X: 0,00
 Boormeester: Pieter Spronsen van Y: 0,00

**Boring: 003**

Datum: 17-10-2016 X: 0,00
 Boormeester: Pieter Spronsen van Y: 0,00

**Boring: 004**

Datum: 17-10-2016 X: 0,00
 Boormeester: Pieter Spronsen van Y: 0,00



Projectcode: 412547

Projectnaam: Romeinen in de leemkuil speeltuin de L




Boring: 005

Datum: 17-10-2016

Boormeester: Pieter Spronsen van

X: 0,00

Y: 0,00



0	
(15)	
15	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak grindig, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
(55)	
55	Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht geelbruin, Edelmanboor
70	
(90)	
90	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht beigeblauw, Edelmanboor
100	


Boring: 006

Datum: 17-10-2016

Boormeester: Pieter Spronsen van


X: 0,00

Y: 0,00




0	
(45)	
45	Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor
(55)	
55	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, neutraalgeel, Edelmanboor
100	

Plaats boringen



Plaats boringen



Boring 1 en 2



Boring 1 en 2



Boring 4 en 5





Boring 3



Dubbele ringinfiltratie meting.



Doorlatendheid testen boring 1 en 2.



Boring 3 Meet gegevens.

412547 Romeinen in de Leemkuil speeltuin de Leemkuil

Infiltratieproef ring infiltrometer

17-10-2016

boring 003

tijd	aflezing	
0:00:00	0	127
0:01:00	1	127,2
0:03:00	3	127,5
0:05:00	5	127,7
0:07:00	7	127,9
0:12:00	12	128,6
0:14:30	14,5	128,9
0:19:00	19	129,6
0:21:30	21,5	129,9
0:23:45	23,75	130,2
0:32:00	32	130,9
0:41:00	41	131,8
0:52:00	52	132,7

