

Datum laatste wijziging factsheet	7-9-2022
Datum veldbezoek	05-08-2022
Volledige rapportage	R001-1286628FMS-V01

Factsheet inventarisatie wadi

Eigenschappen groene berging	
ID	2.10
Codering gemeente	waHR0101
Naam	Dilgt Hemmen
Adres	Hemmenlaan 1, 9751 NS, Haren
Type wadi	Wadi
Aanlegjaar groene berging	2021
Lengte (m)	38
Breedte (m)	11,19
Diepte (m)	0,52
AHN3 insteek (m NAP)	5,83
Gemiddelde AHN3 bodem hoogte (m NAP)	5,4
Talud (-)	1:6 - 1:9
Oppervlakte (m ²)	425
Inhoud (m ³)	221
Bergingscapaciteit (mm)	28, voldoet niet aan 76 mm norm
Aanwezigheid afvoerpunt	Ja (zie pagina 2 voor alle afvoerpunten)
Aanwezigheid instroompunten	Nee, vrije inloop vanuit straat (maaiveldafstroming)
Groene berging begroeiing	Gras en beplanting
Conditie begroeiing	Gehele groene berging heeft kale plekken
Onderhoudstoestand	Matig hoge begroeiing
Aanwezigheid bomen	Naast de groene berging
Conditie groene berging tijdens inspectie	Droog
Weergesteldheid voorafgaande 3 dagen	Droog
Omgeving	
Bouwjaar omgeving (BAG-register)	2021
Typering gebruik	Woonwijk
Is het tevens een kinderspeelplaats?	Nee
Aangesloten verontreinigende bronnen	Daken normaal, daken zonnepanelen, matig verontreinigde verhardingsoppervlakten (i.e. woonerven, doorgaande wegen)
Soort verharding aanliggend	Klinkers
Oppervlakte toestroomgebied (verhard oppervlak uit de BGT, m ²)	7.411
BGT-toestroomgebied (soorten BGT binnen toestroomgebied)	Wegen (348 m ²), dak (1.152 m ²), onbegroeid terrein (5.911 m ²)

RHG (m NAP)	geen grondwaterkaart
RLG (m NAP)	geen grondwaterkaart
Reeds uitgevoerde onderzoeken	
Hydrologie	Geen onderzoeken bekend
Doorlatendheid (m/dag)	Niet bekend
Milieuhygiënisch	Geen onderzoeken bekend
Ecologie	Geen onderzoeken bekend
Overig	
Klachten omgeving	Niet bekend
Overige opmerkingen	Kale plekken aanwezig door recente aanleg. Gras moet nog groeien
Belangrijkste bevindingen	Door recente aanleg en geen bijzonderheden geconstateerd zijn onderzoeken niet direct nodig, wel is geadviseerd om dit om de 5 jaar na aanleg te doen
Aanbevelingen vervolgonderzoek	Voorlopig geen
Advies hydrologie	
Advies milieuhygiënisch	
Advies ecologie	
ClimateScan link	https://climatescan.nl/projects/7276/detail
Gemeentefoto's link	https://photos.google.com

Type afvoer	Toestand afvoer
Slokop	Geen bijzonderheden

Foto's





2.10 Dilgt Hemmen Haren



Toestroomgebied
2.10 Dilgt Hemmen
Haren

Type oppervlak

-  Onverhard
-  Onbegroeid terreindeel
-  Dak
-  Wegdeel
-  Wadi

